

Отчет о выполнении требований приказа МИНЭНЕРГО РФ ОТ29.11.2016 №1256 « Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых услуг для организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее – Методические указания)

**Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за февраль 2021 год
Сетевая организация ООО ПРФ «АльянсЭнерго»**


	Обосновывающие данные для расчета	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	Отключения не было	0	ООО «Арсенал»
2	Отключения не было	0	ПАО «МТС»
3	Отключения не было	0	ООО ПТК «НОВОПАК»
4	Отключения не было	0	ООО ПТК «НОВОПАК»
5	Отключения не было	0	ООО «Инвест-Сервис»
6	Отключения не было	0	ООО «Партнер-Инвест»
7	Отключения не было	0	ОАО НПО «Луч»
8	Отключения не было	0	ООО «МеталлсервисМосква»
9	Отключения не было	0	ООО «СЛС»
10	Отключения не было	0	ООО «Пром-Инвест»
11	Отключения не было	0	МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
12	Отключения не было	0	ООО «НЛК-Альянс»
13	Отключения не было	0	ИП Петров
14	Отключения не было	0	Левченко Г.В. Алексеев С.Г
15	Отключения не было	0	ИП Субботин
16	Отключения не было	0	ООО «Т2Мобайл
17	Отключения не было	0	ООО «Т2Мобайл
18	Отключения не было	0	ООО «Респект»
19	Отключения не было	0	ООО «ПТИ»
20	Отключения не было	0	ООО «Новые продукты»
21	Отключения не было	0	ООО « Линия 01»
22	Отключения не было	0	ООО «НЛК»

23	Отключения не было	0	Точка № 1: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-15 1Т
24	Отключения не было	0	Точка № 2: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-15 2Т
25	Отключения не было	0	Точка № 3: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-16 1Т
26	Отключения не было	0	Точка № 4: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-16 2Т
27	Отключения не было	0	Точка № 9: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-19 1Т
28	Отключения не было	0	Точка № 10: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-19 2Т
29	Отключения не было	0	Точка № 13: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-20 1Т
30	Отключения не было	0	Точка № 14: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-20 2Т
31	Отключения не было	0	Точка № 17: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-20а 3Т
32	Отключения не было	0	Точка № 18: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-32 1Т
33	Отключения не было	0	Точка № 19: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-32 2Т
34	Отключения не было	0	Точка № 20: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-34 1Т
35	Отключения не было	0	Точка № 21: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-34 2Т
36	Отключения не было	0	Точка № 22: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-34а 1Т
37	Отключения не было	0	Точка № 23: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-34а 2Т
38	Отключения не было	0	Точка № 5: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-17 1Т
39	Отключения не было	0	Точка № 6: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-17 2Т
40	Отключения не было	0	Точка № 7: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-18 1Т
41	Отключения не было	0	Точка № 8: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-18 2Т
42	Отключения не было	0	Точка № 11: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-19а 1Т
43	Отключения не было	0	Точка № 15: На выводах 0,4 кВ (шпильках) силового трансформатора ТП-20а 1Т

44	Отключения не было	0	Точка № 16: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора ТП-20а 2Т
45	Отключения не было	0	Точка № 24: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора ТП-35 1Т
46	Отключения не было	0	Точка № 25: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора ТП-35 2Т
47	Отключения не было	0	Точка № 26: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора ТП-35а 1Т
48	Отключения не было	0	Точка № 27: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора ТП-35а 2Т
49	Отключения не было	0	Точка № 28: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТПН 1Т
50	Отключения не было	0	Точка № 31: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора ЦРП 1Т
51	Отключения не было	0	Точка № 32: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-1 1Т
52	Отключения не было	0	Точка № 33: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-1 2Т
53	Отключения не было	0	Точка № 34: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-2 1Т
54	Отключения не было	0	Точка № 35: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-2а 1Т
55	Отключения не было	0	Точка № 36: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-3 1Т
56	Отключения не было	0	Точка № 37: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-4 1Т
57	Отключения не было	0	Точка № 38: На выводах 0,4 кВ (штыльках) силового трансформатора КТП-4 2Т

Начальник участка сетей и подстанций
ООО ПРФ «АльянсЭнерго»

Директор ООО ПРФ «АльянсЭнерго»



М.А. Аверин

С.В. Тарасов

